

Update firmware 3.3.1

- Bug correction
 - Lorsqu'un Patch user est effacé l'ancien nom et l'ancienne catégorie n'étaient pas effacés.
 - Amélioration du Poly-Aftertouch.
 - Dans les modes Split, Layer le sélecteur de patch est dorénavant sur le Patch B par défaut.

- Nouveau Menu

Paramètres sauvegardés dans le Patch.

Global Patch :

- **Detune VCO2 max** : désaccord de 1 à 12 demi-tons du VCO2, 7 par défaut.
 - **Detune VCO2 quantisé** : On/Off Off par défaut.
 - **Detune Voices semitone** : 1 par défaut.
 - **Round Robin** : On, les voies sont choisies en fonction de leur occupation. Off, les voies sont choisies de manières séquentielles de 1 à 10.
- Modification du menu **Global Parameters** : en conséquence :
 - **Range Pitch bend** : 2
 - **Range Amount glide** : 4
 - **Max Time Glide / Portamento** : 1, 3, 10, 30.
 - **Load FX with Patch** : On/Off
 - Ajout d'un **offset** sur Velocity Assign identique à Assign Expression Pedal.
 - Nouvel écran lorsque on ajuste le **VCO2 Detune**. Grossier avec le potentiomètre et fin avec l'encodeur "Value".
 - Nouvelles modulations :

Maintenant on peut créer une assignation avec les boutons « Assign » de l'enveloppe, de la Vitesse, de la Modwheel, de l'Aftertouch, des LFO1 et LFO2, sur la fréquence des VCOs en appuyant sur **Assign et Octave + ou -**. Cela revient à ajouter des modulations positive ou négative sur FM1 et/ou FM2 en plus des pré-assignations.
 - Suppression dans le menu **Keyboard utilities** de la ligne Poly-aftertouch Yes/No. La détection est dorénavant automatique.